Commune : **CHANGIS-SUR-MARNE** | Rivière : **La Marne**

Au niveau du pont de la D53A

Commentaires : escalier côté aval

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : SMYL18_MA_S_10 **Date de mise à jour :** 24/07/2018
Auteur : SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01831436 / Y: 48.95560100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701341.24 / Y: 6872849.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0183144 / Y: 48.955601
Code Hydro: F---0100 **Rive de référence:** Droite

2 Février 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse sur le bord de l'escalier

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_10_1 **Date de mise à jour :** 18/01/2019
Auteur : SPC SMYL

Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Commentaires sur le nivellement : Point non nivelé
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : trou dans le plan incliné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.100 m