



Commune : **CHANGIS-SUR-MARNE**

Rivière : **La Marne**

Au niveau du pont de la D53A

Commentaires : escalier côté aval

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : SMYL18_MA_S_10

Date de mise à jour : 24/07/2018

Auteur : SPC SMYL



Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01831436 / Y: 48.95560100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701341.24 / Y: 6872849.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0183144 / Y: 48.955601

Code Hydro: F---0100

Rive de référence: Droite

2 Février 2018



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse sur le bord de l'escalier

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_10_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SMYL

18/01/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : Non renseigné

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

Commentaires sur le nivellement : Point non nivelé

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : trou dans le plan incliné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.100 m



Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL