



Commune : CHANGIS-SUR-MARNE

Rivière : La Marne


Au niveau du pont de la D53A

Commentaires : escalier côté aval

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** SMYL18_MA_S_10**Date de mise à jour :** 24/07/2018**Auteur :** SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01831436 / Y: 48.95560100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701341.24 / Y: 6872849.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0183144 / Y: 48.955601

Code Hydro: F--0100

Rive de référence: Droite

**2 Février 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse sur le bord de l'escalier

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_10_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

18/01/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : Non renseigné**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Commentaires sur le niveling :** Point non nivé**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** trou dans le plan incliné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.100 m

Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL