
	Commune : <b>SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT</b>	Rivière : <b>La Meuvette</b>
	<b>N°4 rue des Marnières, dans la grange</b>	

**1** Repère(s) sur le site

<p><b>GÉNÉRAL</b></p> <p>Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands          Code : WEB_S_202205294945_1_1 Date de mise à jour : 24/07/2018          Auteur : SPC.SACN</p>	
<p><b>GÉOLOCALISATION</b></p> <p>Coordonnées WGS84 : X: 1.08950157 / Y: 48.71112960          Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559441.95 / Y: 6847366.23          Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0895016 / Y: 48.7111296          Code Hydro: H4240600 Rive de référence: Gauche</p>	

	<b>12 Juin 2018</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
	<p><b>Commentaires :</b> Des laisses du maximum de l'inondation ont été photographiées à 0,65 m au-dessus du sol dans la grange (photos non mises en ligne)</p>	

<p><b>GÉNÉRAL</b></p> <p>Code : WEB_R_201807242150 Date de mise à jour : 02/09/2019          Auteur : SPC.SACN</p>	<p><b>MARQUE</b></p> <p>Maximum de l'inondation : Oui          Visibilité : Oui Repère calculé : Non          Pérennité : Aucune          PHEC : Non</p>
	<p><b>SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018</b></p> <p>Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation          Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands</p>