


Commune : **SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT** | Rivière : **La Meuvette**

**N°4 rue des Marnières, dans la grange**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202205294945\_1\_1 **Date de mise à jour :** 24/07/2018  
**Auteur :** SPC.SACN



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08950157 / Y: 48.71112960  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 559441.95 / Y: 6847366.23  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0895016 / Y: 48.7111296  
**Code Hydro:** H4240600 **Rive de référence:** Gauche



**12 Juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Des laisses du maximum de l'inondation ont été photographiées à 0,65 m au-dessus du sol dans la grange (photos non mises en ligne)

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201807242150 **Date de mise à jour :** 02/09/2019  
**Auteur :** SPC.SACN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **Repère calculé :** Non  
**Pérennité :** Aucune  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands