Commune : **JABLINES** | Rivière : **La Marne**

station d'épuration de Jablines

Commentaires : bâtiment face à la station d'épuration

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : SMYL18_MA_S_38 **Date de mise à jour :** 24/07/2018
Auteur : SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76456298 / Y: 48.91931510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682745.92 / Y: 6868839.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.764563 / Y: 48.9193151
Code Hydro: F---0100 **Rive de référence:** Gauche

2 Février 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Marque sur le mur

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_38_1 **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC SMYL

Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Commentaires sur le nivellement : Non nivelé car envahi par la végétation au printemps
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au niveau du mur à droite de la porte
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.890 m