



Commune : **ETANG-SUR-ARROUX**

Rivière : **L' Arroux**

Impasse du Champ d'Arroux, aval du pont D994

Commentaires : Muret délimitant la propriété du n°4 rue du Champ d'Arroux.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : LCI1801ARR_S_01

Date de mise à jour : 25/07/2018

Auteur : SPC LCI



Site et repère de la crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.18781400 / Y: 46.86623200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 790477.9 / Y: 6641354.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.187814 / Y: 46.866232

Code Hydro: K1--0180

Rive de référence: Gauche



5 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **273.101 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à + 0,26 m au-dessus du terrain naturel

GÉNÉRAL

Code : LCI1801ARR_R_01_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

19/11/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 27/02/2018

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Terrain naturel

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 272.841 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.260 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 273.101



Repère