



Commune : ETANG-SUR-ARROUX

Rivière : L' Arroux


## Virage Rue du Champ d'Arroux / Champ de Foire

Commentaires : Laisse de crue sur la chaussée de la rue du Champ d'Arroux, dans le virage au niveau du Champ de Foire.

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI1801ARR\_S\_03**Date de mise à jour :** 25/07/2018**Auteur :** SPC LCI

Site et repère de la crue de janvier 2018

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.18928200 / Y: 46.86504100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 790591.71 / Y: 6641223.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.189282 / Y: 46.865041**Code Hydro:** K1--0180**Rive de référence:** Gauche**5 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **273.024 m**

Nature du repère : Limite au sol

### GÉNÉRAL

**Code :** LCI1801ARR\_R\_03\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

19/11/2018



Repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** SPC Loire - Cher - Indre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 27/02/2018

**Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Loire - Cher - Indre**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 273.024 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 273.024