



Commune : **ETANG-SUR-ARROUX**

Rivière : **L' Arroux**

Virage Rue du Champ d'Arroux / Champ de Foire

Commentaires : Laisse de crue sur la chaussée de la rue du Champ d'Arroux, dans le virage au niveau du Champ de Foire.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre

Code : LCI1801ARR_S_03

Date de mise à jour : 25/07/2018

Auteur : SPC LCI



Site et repère de la crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.18928200 / Y: 46.86504100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 790591.71 / Y: 6641223.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.189282 / Y: 46.865041

Code Hydro: K1--0180

Rive de référence: Gauche



5 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **273.024 m**

Nature du repère : **Limite au sol**

GÉNÉRAL

Code : LCI1801ARR_R_03_1

Date de mise à jour : 19/11/2018

Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 27/02/2018

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 273.024 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 273.024



Repère