


	Commune : <b>ETANG-SUR-ARROUX</b>	Rivière : <b>L' Arroux</b>
<b>Champ de Foire, près de la Maison des Sociétés</b>		
<b>Commentaires :</b> Laisse de crue sur le sol	<b>1</b> Repère(s) sur le site	

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion :</b> Loire-Allier-Cher-Indre	
<b>Code :</b> LCI1801ARR_S_02	<b>Date de mise à jour :</b> 25/07/2018
<b>Auteur :</b> SPC LCI	



Vue du site (source : Google Street View, sept. 2013)

GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 4.18991400 / Y: 46.86442700	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 790640.87 / Y: 6641156.15	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.189914 / Y: 46.864427	
Code Hydro: K1--0180	Rive de référence: Gauche

	<b>5 Janvier 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>273.015 m</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Limite au sol</b>

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code :</b> LCI1801ARR_R_02_1	<b>Date de mise à jour :</b>
<b>Auteur :</b> SPC LCI	19/11/2018



Repère

<b>MARQUE</b>	
<hr/>	
<b>Maximum de l'inondation :</b> Oui	
<b>Visibilité :</b> Oui	<b>État du repère :</b> Disparu
<b>Pérennité :</b> Aucune	<b>Repère calculé :</b> Non renseigné
<b>PHEC :</b> Non renseigné	

<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018</b>
<b>Type de repérage :</b> Non renseigné
<b>Organisme :</b> SPC Loire - Cher - Indre

<b>NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 27/02/2018</b>
<b>Méthode :</b> GPS
<b>Organisme :</b> SPC Loire - Cher - Indre
<b>Référence nivelée :</b> Marque d'inondation
<b>Système altimétrique :</b> NGF IGN 1969 (système normal)
<b>Altitude de la référence (en m) :</b> 273.015 m
<b>Altitude calculée de l'eau (en m) :</b> 273.015 m