



Commune : SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX

Rivière : L' Arroux


Lieu-dit La Planche, parc à bestiaux**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre

Code : LCI1801ARR_S_04

Date de mise à jour : 25/07/2018

Auteur : SPC LCI



Site pendant la crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.17012700 / Y: 46.82852500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 789192.81 / Y: 6637146.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.170127 / Y: 46.828525

Code Hydro: K1--0180

Rive de référence: Gauche

5 Janvier 2018Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **268.8 m**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires** : Photo prise le 8 janvier lors de la reconnaissance terrain (pic de crue le 5 janvier) : repère non représentatif du pic de crue, mais plutôt d'un débit de l'ordre de 150-180m³/s.**GÉNÉRAL**

Code : LCI1801ARR_R_04_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

09/08/2024



Repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018****Type de repérage** : Non renseigné**Organisme(s)** : SPC Loire - Cher - Indre**NIVELLEMENT À PARTIR DU RGE ALTI - 09/08/2024****Méthode** : Estimation à partir d'un MNT**Organisme** : SPC Loire-Allier-Cher-Indre**Commentaires sur le nivellement** : Valeurs du MNT au niveau du point. Altitude non représentative de la crue de janvier 2018.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au niveau des coordonnées du point**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 268.800 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 268.8 m