Commune : **DIGOIN** | Rivière : **L' Arroux**

Rue de la Bourbince, barrière métallique

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI1801ARR_S_18 **Date de mise à jour :** 25/07/2018
Auteur : SPC LCI



Site pendant la crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.00480200 / Y: 46.50368100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777050.73 / Y: 6600899.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.004802 / Y: 46.503681
Code Hydro: K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **229.078 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur le poteau gauche de la barrière, et située à + 0,82 m au-dessus du terrain naturel.

GÉNÉRAL

Code : LCI1801ARR_R_18_1 **Date de mise à jour :** 25/07/2024
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 27/02/2018

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre
Commentaires sur le nivellement : Nivellement du sol au DGPS (228.258m, précision indiquée par l'appareil de l'ordre de 1cm). Le MNT LIDAR donne plutôt 227.9-228 au niveau du portail, soit 25cm de moins. L'altitude réelle est donc peut-être plus proche de 228.8m.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Terrain naturel
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 228.258 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.078 m