

Commune : **BRETEUIL**Rivière : **L' Iton**

Portail de l'entrée du bois, 3 rue du Trou à la Souris

Commentaires : Portail métallique adossé à un mur (en pierres) d'enceinte de propriété.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205295035

Date de mise à jour : 09/08/2024

Auteur : SPC.SACN



Entrée du bois, rue du Trou à la Souris (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.91250352 / Y: 48.83355800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 546782.69 / Y: 6861303.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9125035 / Y: 48.833558

Code Hydro: H43-0400

Rive de référence: Gauche



5 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **170.02 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Inondation suite à de forts ruissellements en provenance "Sauve-qui-Peut" et de "Bémécourt". Des brindilles se sont accumulées le long du portail en provenance du bois. Le niveau maximum n'est pas clair mais donne tout de même une idée de la hauteur atteinte par l'eau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807250515

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

30/04/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 6 JUIN 2018 - 06/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 23/04/2019

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Laisses d'inondation à l'intérieur de portail d'entrée.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 170.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 170.02 m



Dépôt de brindilles à l'intérieur du portail (photo SPC SACN)