

Commune : **MESNILS-SUR-ITON**Rivière : **L' Iton****A proximité du terrain de pétanque****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_201807254839 **Date de mise à jour :** 25/07/2018**Auteur :** SPC.SACN

A proximité du terrain de pétanque (photo SPC SACN)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.07946970 / Y: 48.87211000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559139.34 / Y: 6865278.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0794697 / Y: 48.87211**Code Hydro:** H43-0400 **Rive de référence:** Droite**5 Juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **132.58 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Les laisses d'inondation ont été matérialisés au sol par de la peinture verte**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_201807254802**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

09/02/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Moyenne**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 6 JUIN 2018 - 06/06/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 14/12/2021****Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivellement :** La trace peinte avait disparu au moment du nivellement.

L'altitude a été estimée avec l'aide du cliché pris au moment du relevé de la laisse (photo du repère disponible sur la plateforme)

**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.580 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 132.58

Laissez d'inondation matérialisées par de la peinture (photo SPC SACN)