

Commune : **MESNILS-SUR-ITON** | Rivière : **L' Iton**

**A proximité du terrain de pétanque**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_201807254839 **Date de mise à jour :** 25/07/2018  
**Auteur :** SPC.SACN



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.07946970 / Y: 48.87211000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 559139.34 / Y: 6865278.03  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0794697 / Y: 48.87211  
**Code Hydro:** H43-0400 **Rive de référence:** Droite

**5 Juin 2018** Altitude calculée de l'eau : **132.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Les laisses d'inondation ont été matérialisés au sol par de la peinture verte

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201807254802 **Date de mise à jour :** 09/02/2022  
**Auteur :** SPC.SACN



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **Repère calculé :** Non  
**Pérennité :** Moyenne  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 6 JUIN 2018 - 06/06/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands

**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 14/12/2021**

**Méthode :** GPS  
**Commentaires sur le nivellement :** La trace peinte avait disparu au moment du nivellement.  
 L'altitude a été estimée avec l'aide du cliché prit au moment du relevé de la laisse (photo du repère disponible sur la plateforme)  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 132.580 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 132.58 m