



Commune : **BRETEUIL**

Haie dans le virage entre les rues de la Jacterie et du Bas Ruel

Commentaires : Le site se situe en rive gauche du ruisseau le Ruel, lui-même affluent rive gauche du bras forcé de l'Iton.


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807263520 **Date de mise à jour :** 09/08/2024

Auteur : SPC.SACN



Le site se situe en rive gauche du ruisseau le Ruel (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.86549608 / Y: 48.82346600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 543302.95 / Y: 6860274.04

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8654961 / Y: 48.823466



5 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Inondation suite à de forts ruissellements en provenance de l'amont du bassin-versant du Ruel

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807263707

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

26/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 22 JUIN 2018 - 22/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Laisses d'inondation dans la haie (photo SPC SACN)