


Commune : **ATHIE**Rivière : **L' Armançon**

Borne cadastrale au début du chemin de la Gueurge

Commentaires : Borne située à droite à l'entrée du chemin coté transformateur électrique**3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_201807274803**Date de mise à jour :** 20/01/2020**Auteur :** SMBVA_89

Borne en pierre au croisement de la RD1 et RD4 - photo GoogleMaps 2014 (c)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.25651400 / Y: 47.56629700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 794473.11 / Y: 6719187.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.256514 / Y: 47.566297**Code Hydro:** F3--0210**Rive de référence:**

Janvier 1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Report du repère gravé au pied de la gouttière de la rue Grand Rue en face du n°4.

Le repère donne la même altitude pour les crues de 1816 et 1910.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201807270947**Date de mise à jour :****Auteur :** SMBVA_89

12/08/2021

MARQUE**Texte :** Bassin Versant de l'Armançon - Janvier 1910 - Niveau atteint par les eaux - Armançon**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui


De haut en bas : 1816, 1910 et 2001 - photo SMBVA 2016 (c)

Commune : **ATHIE**Rivière : **L' Armançon**

Borne cadastrale au début du chemin de la Gueurge

Commentaires : Borne située à droite à l'entrée du chemin coté transformateur électrique**3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_201807274803**Date de mise à jour :** 20/01/2020**Auteur :** SMBVA_89

Borne en pierre au croisement de la RD1 et RD4 - photo GoogleMaps 2014 (c)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.25651400 / Y: 47.56629700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 794473.11 / Y: 6719187.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.256514 / Y: 47.566297**Code Hydro:** F3--0210**Rive de référence:**

15 Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** à dire de témoin riverain**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201807270457**Date de mise à jour :****Auteur :** SMBVA_89

12/08/2021




De haut en bas : 1816, 1910 et 2001 - photo SMBVA 2016 (c)

MARQUE**Texte :** Bassin Versant de l'Armançon - Mars 2001 - Niveau atteint par les eaux - Armançon**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui

Commune : **ATHIE**Rivière : **L' Armançon**

Borne cadastrale au début du chemin de la Gueurge

Commentaires : Borne située à droite à l'entrée du chemin coté transformateur électrique**3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_201807274803**Date de mise à jour :** 20/01/2020**Auteur :** SMBVA_89

Borne en pierre au croisement de la RD1 et RD4 - photo GoogleMaps 2014 (c)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.25651400 / Y: 47.56629700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 794473.11 / Y: 6719187.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.256514 / Y: 47.566297**Code Hydro:** F3--0210**Rive de référence:****1816**

Nature de l'inondation :

Commentaires : D'après le descriptif du repère 1910, la crue de 1816 serait arrivée au même niveau**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202001224525**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL**MARQUE**