

Commune : **RUMILLY**Rivière : **L' Aa****Amont du pont rue de Beaussart****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** Aa\_RUM-01-1891**Date de mise à jour :** 07/09/2018**Auteur :** SPC AP

Pont rue de Beaussart

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.01365700 / Y: 50.57679600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 630021.67 / Y: 7053733.08**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.013657 / Y: 50.576796**Code Hydro:** E4--001-**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 1891**Altitude calculée de l'eau : **97.497 m**

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** Repère situé sur l'amont du pont de la rue de Beaussart**GÉNÉRAL****Code :** Aa\_R\_RUM-01-1891**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC AP

07/09/2018

**MARQUE****Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**REPÈRE EXISTANT SUR LE PONT****Méthode :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 97.497 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 97.497 m

Plaque métallique à l'amont du pont