

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**  
**14 rue de Paris**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** MorlaixCo\_05 **Date de mise à jour :** 13/06/2022  
**Auteur :** Morlaix Communauté



Vitrine de la laverie 14 rue de Paris

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82409420 / Y: 48.57613800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 197222.24 / Y: 6852397.18  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.8240942 / Y: 48.576138  
**Code Hydro:** J26-0300 **Rive de référence:** Gauche

**3 Juin 2018** | Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Altitude calculée de l'eau : **10.91 m**  
 Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

**Code :** MorlaixCo\_06 **Date de mise à jour :** 23/09/2019  
**Auteur :** Morlaix Communauté

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné



Laisse de crue sur la vitrine de la laverie

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**TROTTOIR PAVÉ À L'ANGLE DU MUR COTÉ DROIT DU MAGASIN (CF ÉCHELLE SUR LA PHOTO) - 06/09/2019**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** GEOMEXPERT  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** trottoir pavé à l'angle du mur coté droit du magasin  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 10.110 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.800 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.91 m