Commune : **PLOURIN-LES-MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

10 rue de la tannerie

Commentaires : Le cours d'eau de ce site est le Menguen, un affluent du Jarlot.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : MorlaixCo_05 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
Auteur : Morlaix Communauté



Bâtiment de la Tannerie, 10 rue de la tannerie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82131950 / Y: 48.57319500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197397.94 / Y: 6852053.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8213195 / Y: 48.573195
Code Hydro: J26-0300 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **18.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : MorlaixCo_05 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : Morlaix Communauté

Laisse de crue sur volets à l'arrière du bâtiment

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

A L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT, 2ÉME FENÊTRE, COTÉ GAUCHE (CHARNIÈRES), SOL (CF ÉCHELLE SUR PHOTO) - 26/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : A l'arrière du bâtiment, 2éme fenêtre, coté gauche (charnières), sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.34