



Commune : **PLOURIN-LES-MORLAIX**

Rivière : **Le Jarlot**

## 10 rue de la tannerie

**Commentaires :** Le cours d'eau de ce site est le Menguen, un affluent du Jarlot.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** MorlaixCo\_05

**Date de mise à jour :** 13/06/2022

**Auteur :** Morlaix Communauté



Bâtiment de la Tannerie, 10 rue de la tannerie

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82131950 / Y: 48.57319500

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 197397.94 / Y: 6852053.57

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8213195 / Y: 48.573195

**Code Hydro :** J26-0300

**Rive de référence :** Gauche



**3 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **18.34 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** MorlaixCo\_05

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Morlaix Communauté

18/05/2022



Laisse de crue sur volets à l'arrière du bâtiment

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**A L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT, 2ÈME FENÊTRE, COTÉ GAUCHE (CHARNIÈRES), SOL (CF ÉCHELLE SUR PHOTO) - 26/06/2019**

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** A l'arrière du bâtiment, 2ème fenêtre, coté gauche (charnières), sol

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 17.300 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.040 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.34 m