


Commune : **PLOURIN-LES-MORLAIX**Rivière : **Le Jarlot****10 rue de la tannerie****Commentaires :** Le cours d'eau de ce site est le Menguen, un affluent du Jarlot.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** MorlaixCo_05**Date de mise à jour :** 13/06/2022**Auteur :** Morlaix Communauté

Bâtiment de la Tannerie, 10 rue de la tannerie

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82131950 / Y: 48.57319500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 197397.94 / Y: 6852053.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8213195 / Y: 48.573195**Code Hydro:** J26-0300**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **18.34 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** MorlaixCo_05**Date de mise à jour :****Auteur :** Morlaix Communauté

18/05/2022



Laisse de crue sur volets à l'arrière du bâtiment

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**A L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT, 2ÈME FENÊTRE, COTÉ GAUCHE (CHARNIÈRES), SOL (CF ÉCHELLE SUR PHOTO) - 26/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** A l'arrière du bâtiment, 2ème fenêtre, coté gauche (charnières), sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 17.300 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.040 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.34 m