

	Commune : <b>CANTENAY-EPINARD</b>	Rivière : <b>La Mayenne</b>
<b>La Petite Cartraie</b>		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**Commentaires :** Site CORELA S66R6 - Mur extérieur - Mauvais état


#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval

**Code :** LCI\_S\_7822

**Date de mise à jour :** 25/08/2016

**Auteur :** SPC LCI



#### GÉOLOCALISATION


**Coordonnées WGS84 :** X: -0.58359610 / Y: 47.52871300

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 430453 / **Y:** 6720378

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5835961 / Y: 47.528713

**Code Hydro:** M---0090

**Rive de référence:** Droite

	<b>1995</b>	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Marque gravée</b>
--	-------------	--	---

#### GÉNÉRAL

**Code :** SPCMLA\_R\_7822\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC MLA

03/11/2018



Auteur - CORELA

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Mauvais

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDT 49