Commune : **MURS-ERIGNE** | Rivière : **La Loire**

Boire Croissant

Commentaires : Site CORELA S12R5 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7557 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56440510 / Y: 47.40932150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 431297 / Y: 6707063
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5644051 / Y: 47.4093215
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7557_1 **Date de mise à jour :** 07/10/2018
Auteur : SPC MLA

Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49