

Commune : **MURS-ERIGNE** | Rivière : **La Loire**

Boire Croissant

Commentaires : Site CORELA S12R10 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7561 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56465940 / Y: 47.41035000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 431283 / **Y:** 6707178
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5646594 / Y: 47.41035
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche


Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7561_1 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 49