



Commune : OREE D'ANJOU


## Les Boiteux

Rivière : La Loire

Commentaires : Site CORELA S61R5 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

**5**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI\_S\_7534**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.14715420 / Y: 47.36594350**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 387151 / Y: 6704396**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.1471542 / Y: 47.3659435**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**Date inconnue ou approximative**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires : Borne

**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA\_R\_7534\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

24/07/2025

**MARQUE****Texte :** Evénement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Auteur - CORELA

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE  
- 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49