

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


la Vasinière

Commentaires : Site CORELA S61R2 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : LCI_S_7531 Date de mise à jour : 25/08/2016
 Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.13110510 / Y: 47.35120900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 388275 / Y: 6702698
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1311051 / Y: 47.351209
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

1982 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur de maison

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7531_2 Date de mise à jour : 02/10/2018
 Auteur : SPC MLA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Moyen
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Auteur - CORELA

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 49