Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**

la Vasinière

Commentaires : Site CORELA S61R2 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7531 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.13110510 / Y: 47.35120900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 388275 / Y: 6702698
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1311051 / Y: 47.351209
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur de maison

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7531_2 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Moyen
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49