

Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Jarlot****18 rue de Paris****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : Morlaix_12

Date de mise à jour : 13/06/2022

Auteur : Morlaix Communauté



Façade avant du 18 rue de Paris

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82390960 / Y: 48.57609300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197235.38 / Y: 6852391.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8239096 / Y: 48.576093

Code Hydro: J26-0300

Rive de référence: Gauche

**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.98 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : MorlaixCo_12

Date de mise à jour :

Auteur : Morlaix Communauté

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SEUIL DE LA PORTE COTÉ DROIT À L'INTÉRIEUR DU RETOUR DU MUR (CF ÉCHELLE SUR PHOTO) - 26/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : seuil de la porte coté droit à l'intérieur du retour du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 9.940 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.040 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.98



Laisse de crue sur la vitrine