


Commune : **CEZY**Rivière : **L'Yonne****Rue du moulin d'en bas, aval RG du pont, sur le mur en pierre, au niveau du dernier bâtiment****Commentaires :** Sur le mur sur la deuxième rangée en dessous de l'orifice**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** SMYL18\_YO\_S\_24**Date de mise à jour :** 09/10/2018**Auteur :** SPC SMYL

Vue du site - SPC SMYL

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.34272273 / Y: 47.99399793**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 725562.94 / Y: 6766012.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3427227 / Y: 47.9939979**Code Hydro:** F3--0200**Rive de référence:** Gauche**25 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **76.179 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse au sol**GÉNÉRAL****Code :** SMYL18\_YO\_R\_24\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020



Vue de la marque - SPC SMYL

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/01/1970****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**REPÉRAGE POST-INONDATION - 03/08/2018****Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Au sol au droit du mur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 75.769 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.410 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 76.179