



Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**

Residence Serge Desson - Rue de Belgique - Vue parking

Commentaires : Axe de ruissellement secondaire habituellement quasi inexistant.

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201810153358 Date de mise à jour : 25/11/2019

Auteur : FRUSSIAS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.77765811 / Y: 49.07745410

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 537651.13 / Y: 6888685.42

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7776581 / Y: 49.0774541



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère :

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201810153621

Date de mise à jour :

Auteur : FRUSSIAS

16/12/2020

MARQUE

Texte : Ouvrage hydraulique prévu à saturation

Maximum de l'inondation : Non renseigné



Vue parking résidence Serge Desson