



Commune : **GRIPPORT**


## **croisement route de Nancy et rue des Charmilles**

**Commentaires :** repère : X 940906  
: Y 6817569

**1** Repère(s) sur  
le site

### **GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** WEB\_S\_201810162018    **Date de mise à jour :** 07/11/2018  
**Auteur :** DDT54\_PR-GC\_MH



### **GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.25652720 / Y: 48.41369400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 940906 / Y: 6817569.02  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2565272 / Y: 48.413694



**3 Juin 2016**

Nature de l'inondation :

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

**Commentaires :** repère : X 940906  
: Y 6817569

### **GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201810162531    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** DDT54\_PR-GC\_MH    13/11/2018

### **MARQUE**

**Texte :** croisement Rte de Nancy et rue des Charmilles  
**Maximum de l'inondation :** Oui



Trace du maximum de la crue sur la façade à coté du garage sur la maison au croisement rte de Nancy et rue des Charmilles

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 54 (JUIN 2016) - 15/06/2016**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**CROISEMENT RTE DE NANCY ET RUE DES CHARMILLES - 16/10/2018**