


Commune : **GRIPPORT** | **croisement route de Nancy et rue des Charmilles**

Commentaires : repère : X 940906
: Y 6817569 **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Meuse-Moselle
 Code : WEB_S_201810162018 Date de mise à jour : 07/11/2018
 Auteur : DDT54_PR-GC_MH



GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 6.25652720 / Y: 48.41369400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 940906 / Y: 6817569.02
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2565272 / Y: 48.413694

3 juin 2016 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**
 Nature de l'inondation :

Commentaires : repère : X 940906
: Y 6817569

GÉNÉRAL
 Code : WEB_R_201810162531 Date de mise à jour : 13/11/2018
 Auteur : DDT54_PR-GC_MH

MARQUE
 Texte : croisement Rte de Nancy et rue des Charmilles
 Maximum de l'inondation : Oui



Trace du maximum de la crue sur la façade à côté du garage sur la maison au croisement rte de Nancy et rue des Charmilles

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 54 (JUN 2016) - 15/06/2016
 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CROISEMENT RTE DE NANCY ET RUE DES CHARMILLES - 16/10/2018