Commune : **GRIPPORT**

croisement route de Nancy et rue des Charmilles

Commentaires : repère : X 940906 : Y 6817569

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : WEB_S_201810162018 **Date de mise à jour :** 07/11/2018
Auteur : DDT54_PR-GC_MH



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.25652720 / Y: 48.41369400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 940906 / Y: 6817569.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2565272 / Y: 48.413694

3 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation :

Commentaires : repère : X 940906 : Y 6817569

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201810162531 **Date de mise à jour :** 13/11/2018
Auteur : DDT54_PR-GC_MH

Photo 1

Photo 2

Trace du maximum de la crue sur la façade à coté du garage sur la maison au croisement rte de Nancy et rue des Charmilles

MARQUE

Texte : croisement Rte de Nancy et rue des Charmilles
Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 54 (JUIN 2016) - 15/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CROISEMENT RTE DE NANCY ET RUE DES CHARMILLES - 16/10/2018