




Commune : ORNIAC

Anglanat

2Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_201810193027**Date de mise à jour :** 23/11/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : Klaus Maronna

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.69332141 / Y: 44.51768940**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 596152.77 / Y: 6380706.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6933214 / Y: 44.5176894

9 Mars 1927

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **139.37 m**Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201810193513**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

19/10/2018

MARQUE

Texte : 9 MARS 1927**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 19/10/2018

Référence nivelée : Autre type de référence**Description référence du repère :** la marche**Altitude de la référence (en m) :** 139.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 139.37

auteur photo : Klaus Maronna



Commune : ORNIAC

Anglanat

2

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_201810193027

Date de mise à jour : 23/11/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : Klaus Maronna

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.69332141 / Y: 44.51768940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 596152.77 / Y: 6380706.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6933214 / Y: 44.5176894



2 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211231756

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/11/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivelllement : La laisse de crue se trouvait 16 cm au-dessus du sol au niveau du tonneau.