




Commune : QUIMPERLE

**19 bis Quai Brizeux**

Rivière : La Laïta

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE\_29233\_024**Date de mise à jour :** 25/10/2018**Auteur :** SPC VCB

19 bis Quai Brizeux

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -3.54490550 / Y: 47.86876510**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 211235.04 / Y: 6772308.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.5449055 / Y: 47.8687651**Code Hydro:** \_ELAITA\_**Rive de référence:** Droite**2 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **4.65 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est arrivée jusqu'au niveau de la plinthe dans le bâtiment. Selon le témoin, le niveau au 02 janvier 2014 était supérieur au niveau de la crue du 24 décembre 2013.**GÉNÉRAL****Code :** DHE 29233-024-024**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

01/03/2022

**MARQUE****Texte :** Plancher du bâtiment au droit de la plinthe**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Plancher au niveau de la plinthe

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**PLANCHER AU DROIT DE LA PLINTHE - 30/10/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Plancher au droit de la plinthe**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 4.430 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 4.65