



Commune : **QUIMPERLE**

Rivière : **La Laïta**

19 bis Quai Brizeux

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE_29233_024

Date de mise à jour : 25/10/2018

Auteur : SPC VCB



19 bis Quai Brizeux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54490550 / Y: 47.86876510

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211235.04 / Y: 6772308.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: -3.5449055 / Y: 47.8687651

Code Hydro: _ELAITA_ **Rive de référence:** Droite

2 janvier 2014



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **4.65 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée jusqu'au niveau de la plinthe dans le bâtiment. Selon le témoin, le niveau au 02 janvier 2014 était supérieur au niveau de la crue du 24 décembre 2013.

GÉNÉRAL

Code : DHE 29233-024-024

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

01/03/2022

MARQUE

Texte : Plancher du bâtiment au droit de la plinthe

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

PLANCHER AU DROIT DE LA PLINTHE - 30/10/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Plancher au droit de la plinthe

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 4.430 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.65 m



Plancher au niveau de la plinthe