



Commune : **QUIMPERLE**

Rivière : **La Laïta**

## 8 quai Brizeux coté rue Lebas

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** DHE\_29233\_029

**Date de mise à jour :** 01/03/2022

**Auteur :** SPC VCB



8 Quai Brizeux

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.54569970 / Y: 47.87058900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 211192.65 / Y: 6772515.62

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.5456997 / Y: 47.870589

**Code Hydro:** \_ELAITA\_ **Rive de référence:** Droite



**24 décembre 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **5.03 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Niveau déduit à partir d'une photographie.

### GÉNÉRAL

**Code :** DHE 29233-029-029

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

05/07/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**SOL AU DROIT DU MUR DU PORCHE D'ENTRÉE. - 30/10/2015**

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Commentaires sur le nivellement :** "La hauteur de la crue est comprise entre 1.75 et 1.8, la photographie ne permet pas d'être plus précis." selon le bureau d'études qui a réalisé le relevé.

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Sol au droit du mur du porche d'entrée.

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 3.280 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.750 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.03



Mur du porche d'entrée du 8 quai Brizeux.