Commune : **L'ISLE-ADAM** | Rivière : **L' Oise**

# Entrée écluse de l'Isle Adam

**Commentaires :** La crue de 1926 correspond à 26,50m NGF le niveau de fin janvier 2018 lors du pic de crue correspondrait donc à 24,86m

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing
**Code :** WEB_S_201810293605 **Date de mise à jour :** 20/01/2020
**Auteur :** M Jacquin - DDT95

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.21417220 / Y: 49.11865900
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 642631.85 / Y: 6891268.95
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2141722 / Y: 49.118659
**Code Hydro:** H---0100 **Rive de référence:**

# 29 Janvier 2018

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** Plaque indiquant crue de 1926 sur le mur de l'écluse également une autre plaque sur le mur d'un bâtiment sur la berge plaque 1926 sur le mur côté amont le niveau pris en photo correspond au 29 janvier 2018 11h00 jour du pic de crue

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201810294010 **Date de mise à jour :** 29/10/2018
**Auteur :** M Jacquin - DDT95

## MARQUE

**Texte :** Photo du niveau atteint lors du pic de crue
**Maximum de l'inondation :** Oui