



Commune : L'ISLE-ADAM

Rivière : L' Oise

Entrée écluse de l'Isle Adam

Commentaires : La crue de 1926 correspond à 26,50m NGF le niveau de fin janvier 2018 lors du pic de crue correspondrait donc à 24,86m

1


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201810293605 **Date de mise à jour :** 20/01/2020

Auteur : M Jacquin - DDT95



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21417220 / Y: 49.11865900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 642631.85 / Y: 6891268.95

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2141722 / Y: 49.118659

Code Hydro: H---0100

Rive de référence:



29 Janvier 2018

Nature de l'inondation :

Commentaires : Plaque indiquant crue de 1926 sur le mur de l'écluse également une autre plaque sur le mur d'un bâtiment sur la berge plaque 1926 sur le mur côté amont le niveau pris en photo correspond au 29 janvier 2018 11h00 jour du pic de crue

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201810294010

Date de mise à jour :

Auteur : M Jacquin - DDT95

29/10/2018

MARQUE

Texte : Photo du niveau atteint lors du pic de crue

Maximum de l'inondation : Oui

