Commune : **L'ISLE-ADAM** | Rivière : **L' Oise**

Entrée écluse de l'Isle Adam

Commentaires : La crue de 1926 correspond à 26,50m NGF le niveau de fin janvier 2018 lors du pic de crue correspondrait donc à 24,86m

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201810293605 **Date de mise à jour :** 20/01/2020
Auteur : M Jacquin - DDT95

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21417220 / Y: 49.11865900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642631.85 / Y: 6891268.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2141722 / Y: 49.118659
Code Hydro: H---0100 **Rive de référence:**

29 Janvier 2018

Nature de l'inondation :

Commentaires : Plaque indiquant crue de 1926 sur le mur de l'écluse également une autre plaque sur le mur d'un bâtiment sur la berge plaque 1926 sur le mur côté amont le niveau pris en photo correspond au 29 janvier 2018 11h00 jour du pic de crue

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201810294010 **Date de mise à jour :** 29/10/2018
Auteur : M Jacquin - DDT95

MARQUE

Texte : Photo du niveau atteint lors du pic de crue
Maximum de l'inondation : Oui