

Commune : **LIVAROT-PAYS-D'AUGE**Rivière : **La Vie**



Bordure de trottoir, devant le bâtiment industriel, 42 rue du Général Leclerc (RD579A)

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).
Bordure de trottoir côté pelouse - Parking du bâtiment administratif du site industriel.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201811091001 **Date de mise à jour :** 26/09/2022**Auteur :** R. Baudry - DDTM14

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.15180512 / Y: 48.99992100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 491637.34 / Y: 6881536.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1518051 / Y: 48.999921**Code Hydro:** I13-0400**Rive de référence:** Droite**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **63.95 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).

Laisse de crue au niveau du haut de la bordure du trottoir.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811091341**Date de mise à jour :****Auteur :** R. Baudry - DDTM14

26/09/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu

Plus Hautes Eaux (PHE) - Haut de bordure P1 en fond de trottoir

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDTM 14 - 27/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 14

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022

Méthode : GPS**Commentaires sur le nivelllement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 63.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 63.95