



Commune : **LIVAROT-PAYS-D'AUGE**

Rivière : **La Vie**

Haie en bordure du Chemin Le Rouy (Le Mesnil-Bacley) via RD4

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201811093447

Date de mise à jour : 26/09/2022

Auteur : R. Baudry - DDTM14



Photos prises le 12-06-2018 - Le Rouy - Décrue 1

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.14488589 / Y: 49.00469800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 491150.59 / Y: 6882085.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1448859 / Y: 49.004698

Code Hydro: I13-0400

Rive de référence: Gauche



12 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **62 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).

Traces légère de dépôt de boue et limons sur haie - Ht = 70cm

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811094215

Date de mise à jour :

Auteur : R. Baudry - DDTM14

26/09/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDTM 14 - 27/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 14

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au pied de la haie.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 61.300 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 62



Traces légère de dépôt de boue et limons sur haie - Ht = 70cm