

Commune : **LIVAROT-PAYS-D'AUGE**Rivière : **La Vie**

Haie en bordure du Chemin Le Rouy (Le Mesnil-Bacley) via RD4

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201811093447 **Date de mise à jour :** 26/09/2022**Auteur :** R. Baudry - DDTM14

Photos prises le 12-06-2018 - Le Rouy - Décrue 1

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.14488589 / Y: 49.00469800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 491150.59 / Y: 6882085.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1448859 / Y: 49.004698**Code Hydro:** I13-0400**Rive de référence:** Gauche**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **62 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).

Traces légère de dépôt de boue et limons sur haie - Ht = 70cm

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811094215**Date de mise à jour :****Auteur :** R. Baudry - DDTM14

26/09/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen

Traces légère de dépôt de boue et limons sur haie - Ht = 70cm

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDTM 14 - 27/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 14

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022

Méthode : GPS**Commentaires sur le nivellage :** Précision instrument: +/- 2 cm**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied de la haie.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.300 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 62