

Commune : **L'AIGLE** | Rivière : **La Risle**

**Société d'assurance au 2 ter, avenue Kennedy**

**Commentaires :** La société d'assurance a changé de logo par rapport à 2001, mais elle est toujours située au même endroit

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_201811215526 **Date de mise à jour :** 09/02/2022  
**Auteur :** Ghubert



Société d'assurance (source : SPC SACN)

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.62346433 / Y: 48.76504600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 525344.67 / Y: 6854288.86  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6234643 / Y: 48.765046  
**Code Hydro:** H6--0200 **Rive de référence:** Gauche

**24 janvier 2001** | Altitude calculée de l'eau : **200.19 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** il y a eu 50 cm d'eau dans le magasin. Elle est entrée par la porte. L'inondation a été provoquée par le bras droit de la Risle.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201811214846 **Date de mise à jour :** 21/11/2018  
**Auteur :** Ghubert

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune



Le niveau d'eau maximum se situait 50 cm au-dessus du seuil de la porte (source : SPC SACN)

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE PPRI RISLE AMONT - 01/03/2002**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** BCEOM

**CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE PPRI RISLE AMONT - 01/03/2003**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** BCEOM  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Seuil de la porte  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 199.690 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 200.19