
	Commune : COLOMBES	Rivière : La Seine
Plateforme observation		Commentaires : Plate-forme d'observation pour Argenteuil et Colombes visible depuis la rive d'Argenteuil en cas de crue
		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201811295533 **Date de mise à jour** : 20/01/2020
Auteur : M Jacquin - DDT95



Le trait orange indique le niveau atteint par la crue de janvier 2018 par mesure déterminé hauteur de 26,25 NGF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24184010 / Y: 48.93190500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644452.23 / Y: 6870480.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2418401 / Y: 48.931905
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence**:

	29 Janvier 2018	Nature de l'inondation :
Commentaires : Il existe une échelle NGF en face de l'usine du SIAAP mais inaccessible en cas de crue et donc par correspondance on s'aperçoit que le niveau atteint en 2018 correspond à 26,25 NGF les grilles de la balustrade permettent d'avoir un repère très précis observation depuis la rive opposée depuis Argenteuil		

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811290057 **Date de mise à jour** :
Auteur : M Jacquin - DDT95 04/05/2021

MARQUE

Texte : Repère orange sur la photo correspond au pic de crue 2018
Maximum de l'inondation : Oui