Commune : **COLOMBES** | Rivière : **La Seine**

Plateforme observation

Commentaires : Plate-forme d'observation pour Argenteuil et Colombes visible depuis la rive d'Argenteuil en cas de crue

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201811295533 **Date de mise à jour :** 20/01/2020
Auteur : M Jacquin - DDT95

Le trait orange indique le niveau atteint par la crue de janvier 2018 par mesure déterminé hauteur de 26,25 NGF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24184010 / Y: 48.93190500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644452.23 / Y: 6870480.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2418401 / Y: 48.931905
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:**

29 Janvier 2018

Nature de l'inondation :

Commentaires : Il existe une échelle NGF en face de l'usine du SIAAP mais inaccessible en cas de crue et donc par correspondance on s'aperçoit que le niveau atteint en 2018 correspond à 26,25 NGF les grilles de la balustrade permettent d'avoir un repère très précis observation depuis la rive opposée depuis Argenteuil

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811290057 **Date de mise à jour :** 04/05/2021
Auteur : M Jacquin - DDT95

MARQUE

Texte : Repère orange sur la photo correspond au pic de crue 2018
Maximum de l'inondation : Oui