	Commune : <b>PREAUX</b>	Rivière : <b>La Vaige</b>
	<b>La Chantellière</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** 2018\_MAY\_S\_188      **Date de mise à jour :** 06/12/2018  
**Auteur :** SPC MLA




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.45156680 / Y: 47.93086420  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 442329.83 / **Y:** 6764573.81  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.4515668 / Y: 47.9308642  
**Code Hydro:** M06-0310      **Rive de référence:** Non renseigné



	<b>Date inconnue ou approximative</b>	
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

**Commentaires :** L'eau est arrivée deux hivers de suite au pied du talus en herbe.

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 2018\_MAY\_R\_188\_1      **Date de mise à jour :** 24/07/2025  
**Auteur :** SPC MLA

**MARQUE**

---

**Texte :** Hiver 1994/1995 et Hiver 1996/1997  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53**  
 -  
**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 53