


Commune : **VALENCISSE**Rivière : **La Cisse**

Chemin Bas de Bury, n°12 - Entrée de l'habitation

Commentaires : Seuil de la porte d'entrée de l'habitation**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER_CIS08_S_6105**Date de mise à jour :** 11/12/2018**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : Google Street View, 2012)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.20778000 / Y: 47.56700000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 565256.59 / Y: 6720043.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.20778 / Y: 47.567**Code Hydro:** K4--0150**Rive de référence:** Gauche**1961****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **75.41 m****Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Témoignage peu fiable : l'eau est arrivée environ 10 cm au-dessus de l'ancien plancher soit 40 cm sous le seuil actuel (le plancher ayant été rehaussé de 50cm).**GÉNÉRAL****Code :** CER_CIS08_R_6105_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

25/02/2019

Normandie-Centre

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Repère de 1961 (source : Google Street View, 2012)

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA CISSE, RECENSEMENTS 2008-2009 - 31/08/2009**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 75.410 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 75.41