



Commune : VALENCISSE

Rivière : La Cisse


## Chemin des Petits Bois, cabanon de jardin face au point propreté

Commentaires : Cabanon au fond du jardin situé face au point propreté

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER\_CIS08\_S\_0125**Date de mise à jour :** 11/12/2018**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA, 2008)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.20998000 / Y: 47.58268000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 565461.44 / Y: 6721780.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.20998 / Y: 47.58268**Code Hydro:** K4--0150**Rive de référence:** Gauche

### Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **79.04 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage peu fiable : il y a eu environ 90 cm d'eau au-dessus de la chape de la cabane de jardin.

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_CIS08\_R\_0125\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

31/01/2019

Normandie-Centre

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Repère de 2001 (source : Google Street View - 2012, d'après photo du CEREMA)

### SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA CISSE, RECENSEMENTS 2008-2009 - 31/08/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.040 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 79.04